




Дрели электрические **ДУ-710** и **ДУ-850** серии «Рубин» Руководство по эксплуатации. Паспорт



1. Назначение и область применения

1.1. Дрели электрические ДУ-710, ДУ-850 серии «Рубин» торговой марки TDM ELECTRIC (далее – дрели) предназначены для формирования отверстий в древесине, металле, керамике, пластике, кирпиче, бетоне и природном камне. Также возможно использование дрели для заворачивания крепежных изделий (при установке соответствующих бит). Благодаря

двойной изоляции активных частей электропривода возможно работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и дополнительного заземления дрели, за исключением частных случаев, указанных в данном Руководстве по эксплуатации (раздел 5).

2. Технические характеристики

2.1 Технические характеристики дрелей представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
	ДУ-710	ДУ-850
Мощность, Вт	710	850
Номинальный потребляемый ток, А	3,2	3,8
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-3000	
Частота ударов при ударно вращательном режиме, уд. минуту	0-48 000	
Допустимое напряжение сети, В	$\sim 230 \pm 10\%$	
Допустимая частота переменного тока, Гц	50	
Длина кабеля электропитания, м	3	
Диаметр зажимаемого сверла, мм	1,5-13	

Наименование параметра	Значение	
	ДУ-710	ДУ-850
Патрон	Металлический, зубчато-венцевого типа	
Максимальный диаметр сверления, мм	дерево	25
	металл	10
	бетон	13
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации, °С	от +5 до +35	
Режим работы/отдыха дрели (Траб/Тотд), мин	20/15	

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Дрель ударная – 1 шт.
- Дополнительная боковая рукоятка – 1 шт.
- Ограничитель глубины сверления – 1 шт.
- Ключ патрона – 1 шт.
- Угольные щетки (комплект) – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковочная цветная коробка – 1 шт.

4. Конструкция и детали

4.1. Основные органы управления и индикации дрели представлены на рисунке 1.




Рисунок 1. Органы управления и индикации

1. Металлический патрон зубчато-венцевого типа
2. Переключатель режимов работы
3. Переключатель направления двигателя (реверс)
4. Кнопка включения
5. Фиксатор кнопки включения
6. Регулятор числа оборотов

7. Ограничитель глубины сверления
8. Дополнительная боковая рукоятка
9. Воротник сетевого шнура
- 4.2. Конструктивные элементы.

Информация о конструктивных элементах дрели представлена на рисунке 2 и в таблице 2.




Рисунок 2. Конструкция ДУ-710, ДУ-850

Таблица 2. Конструктивные элементы ДУ-710 и ДУ-850

Номер детали	Тип детали	Количество
1	Винт M5×25 мм	1
2	Патрон Ø 13 мм	
3	Выходной вал	
4	Металлический шплинт Ø 3 мм	
5	Ударная пружина	
6	Подшипник №6001	
7	Стопорное кольцо вала Ø 12 мм	
8	Большая шестеренка редуктора	
9	Стопорное кольцо вала Ø 8 мм	
10	Винт M4×14 мм	2
11	Правая часть корпуса	1
12	Винт крепления корпуса M4×18 мм	7
13	Правая часть информационной наклейки	1
14	Подшипник	
15	Обруч храпового механизма	
16	Переключатель режимов работы	
17	Ползунок включателя ударного механизма	
18	Пластина подшипникового узла и храпового ударного механизма	
19	Подшипник №608	
20	Ротор	2
21	Угольная щетка	
22	Щеткодержатель	
23	Фиксатор угольной щетки	
24	Блок EMC	1
25	Подшипник № 607	
26	Статор	
27	Включатель	
28	Конденсатор, 0.22uF	2
29	Винт крепежного элемента 4×14 мм	
30	Крепежный элемент сетевого шнура	
31	Воротник сетевого шнура	
32	Левая часть корпуса	1
33	Левая часть информационной наклейки	
34	Кабельная вилка	
201	Дополнительная рукоятка	
202	Ограничитель глубины сверления	
203	Ключ патрона	

Производитель имеет право на изменения в конструкции с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектности изделия.

5. Меры безопасности

5.1. Для предотвращения поражения электрическим током, травмы, пожара или поломки дрели соблюдайте следующие меры безопасности:

- Позаботьтесь о хорошем освещении.
- Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
- Перед началом работы проверяйте рабочую зону на наличие скрытых коммуникаций (газопровода, водопровода, электрической или телефонной проводки и т. д.).
- Не допускайте попадания пыли в вентиляционные прорези дрели, что приводит к ее перегреву. Следите за температурой корпуса в районе редуктора и двигателя, которая не должна превышать +50 °C. При перегреве дайте поработать изделию на холостых оборотах 30–60 сек и выключите его для остывания и удаления пыли.
- Используйте только исправный сменный инструмент (сверла, коронки, буры).
- При сверлении глубоких отверстий регулярно вынимайте инструмент, очищайте его и отверстие от пыли или стружки.
- При сверлении металла используйте только хорошо заточенные сверла класса HSS из высокопропизводительной быстрорежущей стали.
- Чтобы предотвратить скольжение сверла, с помощью кернера и молотка наметьте в нужном месте углубление, затем приступайте к сверлению.
- Для сверления стали в качестве смазки используйте машинное масло; для сверления алюминия – скрипидар или парафин; для бронзы, меди, чугуна смазка не нужна, но, необходимо чаще вынимать сверло для его охлаждения.
- Для сверления в кирпиче, бетоне, камне используйте сверла с твердосплавным наконечником (сплав карбидавольфрама).
- Замену сменного инструмента производите только после полной остановки двигателя и отключения изделия от сети.
- Не прикладывайте к инструменту радиальные (боковые) усилия.
- Правильно обращайтесь с электрическим кабелем дрели:

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус изделия. За обслуживанием или при появлении неисправности обращайтесь только в сервисные центры.

6. Основные функции

- 6.1. Установка/извлечение сменного инструмента. Патрон зубчато-венцового типа позволяет устанавливать сменный инструмент с помощью специального ключа. Чтобы установить или сменить инструмент, необходимо выполнить следующие действия:
- Отключите дрель от сети.
 - Вставьте ключ для патрона хвостовиком в одно из

– не носите дрель, держась за кабель;
– защищайте электрический кабель от перегрева, масла, а также от острых граней и движущегося инструмента.

- Избегайте непреднамеренного включения:
– следите за тем, чтобы при подключении к сети дрель была выключена;
- не переносите подключенную к сети дрель, держа палец на выключателе.
- Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь: при необходимости пользуйтесь тисками или струбциной. Запрещается зажимать в тиски само изделие!
- Прежде чем нажать на выключатель, убедитесь, что сверло правильно установлено и зажато в патроне, а дополнительная съемная рукоятка закреплена.
- По окончании работ или во время перерыва отключайте дрель от сети.
- Суммарная продолжительность работы дрели не должна превышать 30 часов в год, данная модель не предназначена для интенсивного использования.
- 5.2. Запрещается эксплуатация дрели:
- Для обработки сырых материалов.
- Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.
- Вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
- В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.
- При неисправной электропроводке или электрической розетке, а также если выходные параметры тока, частоты и напряжения сети не соответствуют указанным в таблице 1 настоящего Руководства по эксплуатации.
- При возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
– повреждение электрического кабеля или его вилки;
- кольцевое искрение под щетками;
- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции – повреждение (трещина) в рукоятке, в корпусе изделия или крышке электродвигателя.

отверстий на корпусе патрона. Затем поверните ключ на пару оборотов против часовой стрелки, чтобы раскрылись зажимные кулачки патрона. Вращайте втулку патрона (1) (здесь и далее см. рисунок 1 настоящего Руководства по эксплуатации) до необходимого диаметра раскрытия. Вставьте сверло в кулачки патрона. Затяните патрон, вра-

щая ключ по часовой стрелке.

6.2. Переключение направления вращения.

Переключатель реверса 3 позволяет изменять направление вращения двигателя и, следовательно, патрона на противоположное (реверс). В положении «Стрелка влево» патрон вращается по часовой стрелке, а в положении «Стрелка вправо» — против часовой стрелки. Переключение режима можно производить только после выключения и полной остановки дрели.

6.3. Сверление.

Для сверления в бетоне, кирпиче, камне измените по-

ложение переключателя режимов 2 в положение – молоток (сверление с ударом). Для сверления в древесине, металле, пластике измените положение переключателя в режим – сверло.

6.4. Регулировка числа оборотов.

Для более эффективного сверления разных материалов можно воспользоваться регулятором числа оборотов 6. Число оборотов будет меняться с увеличением или уменьшением силы крутящего момента и мощности. Вращение колеса регулятора по часовой стрелке приводит к увеличению числа оборотов. Вращение против часовой стрелки приводит к их снижению.

Внимание! Выполнять переключения режимов сверления можно только после остановки работы дрели. Во избежание износа механизма следите за тем, чтобы переключатель режима работы точно находился в одном положении.

7. Первое включение

7.1. Установите переключатель реверса 3 (здесь и далее см. рисунок 1 настоящего Руководства по эксплуатации) вправо или влево, в зависимости от нужного направления вращения.

7.2. Нажмите, плавно увеличивая усилие, кнопку выключателя 4. Для проверки работоспособности дайте поработать дрели на холостом ходу при максимальных оборотах около 3 минут.

7.3. Проверьте режимы включения/выключения, переключатель реверса, а также регулятор числа оборотов двигателя.

7.4. Нажмите кнопку включения, затем нажмите кнопку фиксатора включения 5, проверьте работу в режиме продолжительной эксплуатации. Для выключения режима длительной эксплуатации, нажмите кнопку 4 до конца, а затем отключите кнопку фиксатора включения 5.

7.5. Если проверка прошла успешно – можете приступить к работе. В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию или сервисный центр.

8. Эксплуатация

8.1. Установите сменный инструмент. Проверьте правильность и надежность его закрепления.

8.2. Установите и закрепите дополнительную рукоятку.

8.3. В случае необходимости сверления отверстий одной глубины, установите ограничитель глубины сверления 7 (здесь и далее см. рисунок 1 настоящего Руководства по эксплуатации). Отрегулируйте ограничитель на желаемую глубину и затяните фиксатор.

8.4. Подключите дрель к сети.

8.5. Дайте поработать дрели в течение 30 секунд без нагрузки в каждом из режимов. Следует отметить, что обороты двигателя будут расти по мере нажатия кнопки выключателя.

8.6. Установите переключатель реверса в нужном положении.

8.7. Установите необходимую частоту вращения сверлильного патрона путем регулировки колесика 6.

8.8. Установите один из режимов сверления.

8.9. При сверлении металла и древесины - установите кончик сверла в заранее намеченное место для сверления, после чего нажмите на кнопку включения. Время от времени рекомендуется извлекать сверло и освобождать отверстие от опилок во избежание перегрева сверла. Для сверления твердых материалов (кирпич, бетон, камень и т.д.) воспользуйтесь функцией «сверления с ударом». Время от времени извлекайте сверло для удаления пыли из отверстия во избежание перегрева сверла.

8.9.1. Для продолжительной работы можно зафиксировать включение, нажав кнопку фиксатора 5. Теперь кнопку выключателя можно отпустить.

ВНИМАНИЕ! Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20 минут с последующим перерывом не менее 15 минут.

Внимание! Продолжительная работа на пониженных оборотах может вызвать перегрев и поломку двигателя, поэтому продолжительность непрерывной работы в этом режиме не должна превышать

1 минуты с последующим отключением не менее, чем на 5 минут.

Внимание! Ударная функция облегчает сверление в твердых материалах, но следует помнить, что ударную дрель нельзя ставить в один ряд с перфоратором, который справляется с такими материалами как бетон, камень гораздо лучше.

9. Уход и обслуживание

9.1. Уход включает в себя очистку дрели от пыли и грязи, в первую очередь – вентиляционных прорезей и патрона.

9.2. После работы в помещениях с повышенным содержанием пыли или мелких опилок необходимо

продуть патрон, вентиляционные прорези и двигатель сжатым воздухом.

9.3. Через каждые 30 часов эксплуатации дрели требуется провести ее профилактический осмотр, замену щеток и смазки в сервисном центре.

10. Возможные неисправности и методы их устранения

10.1. Возможные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 3.

Таблица 3. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель не включается	Нет напряжения в сети питания	Проверить наличие напряжения в сети питания
	Неисправен выключатель	В период гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения изделия. После окончания гарантийного срока – к специалисту по ремонту данного вида изделия.
	Неисправен кабель питания	
	Изношены щетки	
Повышенное искрение щеток на коллекторе	Изношены щетки	
	Загрязнен коллектор	
	Неисправны обмотки якоря	
	Рабочий инструмент плохо закреплен	
Повышенная вибрация шум	Неисправны подшипники	В период гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения изделия. После окончания гарантийного срока – к специалисту по ремонту данного вида изделия.
	Износ зубьев якоря или шестерен редуктора	
	Неисправность обмоток ротора или статора	
Появление дыма и запаха горелой изоляции	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистить окна охлаждения электродвигателя, предварительно отключив инструмент от сети питания
Двигатель перегревается	Электродвигатель перегружен	Снять нагрузку и в течение 2–3 минут обеспечить работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах
	Неисправен якорь	В период гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения изделия. После окончания гарантийного срока – к специалисту по ремонту данного вида изделия.

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение в сети питания	Проверить напряжение в сети
	Сгорела обмотка или произошел обрыв в обмотке	В период гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения изделия. После окончания гарантийного срока – к специалисту по ремонту данного вида изделия.
	Слишком длинный удлинительный кабель	Заменить удлинительный кабель на более короткий

11. Условия транспортирования и хранения

11.1. Транспортирование дрели допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений

и попадания влаги.

11.2. Хранение дрели осуществляется только в упаковке изготовителя в помещении с естественной вентиляцией при температуре от -45 до +45 °C.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Если в процессе эксплуатации дрели Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам дрель.

12.4. Гарантия не распространяется на дрель , недостатки которой возникли вследствие :

12.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на дрель в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильного подключения дрели;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

12.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к дрели при ее продаже (накладные, гарантийный талон).

13. Ограничение ответственности

13.1. Производитель не несет ответственности за:

установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с дрелью;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный дрелью людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и

13.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

13.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

14. Сведения об утилизации

14.1. Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации дрель необходимо передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

14.2. Перед утилизацией изделия необходимо разделять его на детали по видам материалов и сдать в специализированные приемные пункты, занимающиеся сбором такого рода отходов.

15. Гарантийный талон

Дрель электрическая _____ серии «Рубин» серийный номер_____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год.

Дата изготовления «____ » 20____ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 037/2016.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата продажи «____ »

Подпись продавца



ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэнъчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэнъчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции TDM ELECTRIC, а также о сопроводительной документации к ней, Вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:

Дрель ДУ-710, удар, мощ. 710 Вт, 13 мм, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин, шнур 3 м. "Рубин" TDM; Дрель ДУ-850, удар, мощ. 850 Вт, 13 мм, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин, шнур 3 м. "Рубин" TDM.

2. Области применения: в промышленности / быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:

P = 710-850 Вт, U = 230 В, f = 50 Гц, I = 3,2-3,8 А, n = 0-3000 об/мин, n1 = 0-48000 уд/мин, d = 1,5 -13 мм, m = 2,2 кг, L = 3 м, Траб/Тот = 20/15 мин.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не разбирать, не бросать, не погружать в жидкость.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» года, срок службы 30 г.

Гарантийный срок 1 год.

8. Адрес изготовления и место нахождения изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «TDM» на заводе:

Вэнчуккоу Рокранд Трэйд Кампани, Лтд.

адрес: Китай, г. Вэнчуккоу, ул. Шифу, здание Синни, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортер:

Общество с ограниченной ответственностью «TDM Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приемке:

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Количественные:

• Изделие:

• Паспорт:

• Упаковка.

KZ Төлкүжат

1. Өнім атасы, типі, үлгісі:

Дрель ДУ-710, удар, мощ. 710 Вт, 13 мм, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин, шнур 3 м. "Рубин" TDM; Дрель ДУ-850, удар, мощ. 850 Вт, 13 мм, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин, шнур 3 м. "Рубин" TDM.

2. Колданы саласы: енергасыне / тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалар мен параметрлері:

P = 710-850 Вт, U = 230 В, f = 50 Гц, I = 3,2-3,8 А, n = 0-3000 об/мин, n1 = 0-48000 уд/мин, d = 1,5 -13 мм, m = 2,2 кг, L = 3 м, Траб/Тот = 20/15 мин.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Әндірүшкін техникалық күкшіттамасын сайесе орамында сақталсын, жабық көлкітке тасыладынан, арнайы пайдаланысады талап кылды.

5. Кауынсақ пайдалануда ережелері мен шарттары:

Бузбаша, пайтырынан, суга байтырынан.

6. Өнім ақыны аныкталғанда колданылатын шаралар тұралы акпарат:

Сатылған жерде жөндеу көзінен.

7. Қызымет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызымет ету мерзімі: 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл.

8. Әндірүшкін (үәкілеттік екіндік), импортташының атасы мен орналасқан жері, олармен байланысты ақпараты:

«TDM» ЖШК Тасымасынан жөндеу байырауында келесі зауытta әндірүлген: Вэнчуккоу Рокранд Трэйд Кампани, Лтд.

Мекенжайы: Қытай, Вэнчуккоу ш., Шифу кеч., Синни имараты, көнсе A1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Импорттер:

Жауапкершілек шешкестеу сертификациясынан: «TDM Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, к. Мәскей, көше Дорожная, күн. 60, бейт 6, көнсе 603.

9. Қабылдаудың тұралы қызметі:

Өнім мемлекеттік стандарттардан, колданыстағы техникалық күкшіттамасын міндетті талаптарын сәйкес ендириліп, қабылданы және пайдалану жаразын дөп таңылды.

10. Жылдыздылық:

• Бұйым.

• Төлкүжат.

• Упаковка.

AM Անձնափոքր

1. Կրտսերնիր անվանումը, տեսակը, մոդելը:

Дрель ДУ-710, удар, мощ. 710 Вт, 13 мм, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин, шнур 3 м. "Рубин" TDM; Дрель ДУ-850, удар, мощ. 850 Вт, 13 мм, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин, шнур 3 м. "Рубин" TDM.

2. Վրայի անումը բանավագաղ:

Վրայի անումը տեսակը բնավագաղ ու պահանջմանը:

P = 710-850 Вт, U = 230 Բ, f = 50 Հz, I = 3,2-3,8 Ա, n = 0-3000 օբ/մին, n1 = 0-48000 օդ/մին, d = 1,5 -13 մմ, m = 2,2 կ, L = 3 մ, Տրա/Տու = 20/15 մին.

3. Սկզբանական կամացական բնավագաղ ու պահանջմանը:

Վրայի անումը շահագործման (օգուածորման) կամացական ու պահանջմանը:

Զրանութեան ընթացքին մասին, որուր հարկավոր է հայտնաբերել դեպքութեան:

6. Տեխնիկական սահմաններ մասին պահանջմանը:

Դաշտական սահմաններ անումութեան հայտնաբերել դեպքութեան:

Դաշտական սահմաններ:

Դաշտական սահմաններ անումութեան հայտնաբերել դեպքութեան:

Դաশտական սահմաններ անումութեան հայտնաբերել դեպքութեան:

Դաшտական սահմաններ անումութեան հայտնաբերե